842/1a
776/1a
823/1b
703/6
205/4
705/12
178/1
94/205
K BOHNICÍM
JIŘÍHO JANDY
POD HRACHOVKOU
NN23733
NN23735
BUS
STOP
P
B1
2x S7
Z2
P4
C2c
E13 "Vjíždějí jen vozidla stavby a dopravní obsluha"
E13 "Mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy"
E13 "Chodci pozor, vozidla v obou směrech"
Z4a
S7
A9
A15
A6b
E7b
C2a
Zákaz
S2a
C2b
E13 "Přímo jen vozidla stavby a dopravní obsluha"
B20a30
30
IP10a
E3a "100 m"
IP10b
E3a "150 m"
IS11b "Bohnice"
BOHNICE
IP22
POZOR
Ul. K Pazderkám
NEPRŮJEZDNÁ
BOHNICE
703462
703478
703479
703485
703484
703483
703482
703481
703480
703469
703468
703467
703466
703465
703464
703463

Legenda:

- Nově navržené svislé dopravní značení
- Trvalé dopravní značení a dopravní zařízení
- Trvalé dopravní značení a dopravní zařízení přechodně zakryté
- Plocha záboru komunikace

Rekonstrukce komunikace ul. K Bohnicím, K Pazderkám, Praha 8 1. etapa - 1. část

T:

DOPRAVNÍ INŽENÝRING PRAHA S.R.O.

Dopravně inženýrské projekty a realizace dopravních opatření

Holečkova 789/46, Praha 5, 150 00, IČ: 02869179, tel.: 602 434 983

Investor:	Vypracoval:	Kontrola:
TSK hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1	Ing. Hrušková	Ing. Kapoun
Místo realizace:	Datum vypracování	Měřítko a formát:
K Bohnicím, K Pazderkám, Praha 8	02/2019	1:500 - A3

Název akce: Rekonstrukce komunikace ul. K Bohnicím, K Pazderkám, Praha 8 1. etapa - 1. část